

附表1 矿山地质环境调查表

矿山 基本 概况	企业名称	法库县富拉堡硅灰石有限责任公司			通讯地址	法库县冯贝堡乡富拉卜村			邮政编码	110404		法人代表	吴秀岩				
	电话	-	传真	-	坐标	东经 123°28'44"，北纬 42°20'58"			矿类	非金属矿产		矿种	硅灰石				
	企业规模	小型			设计生产能力	1.5 万 m ³ /a	设计服务年限	34.91 年									
	经济类型	有限责任公司															
	矿山面积/km ²	0.0641			实际生产能力	1.5 万 m ³ /a	已服务年限	0	开采深度 /m	+145 ~ +100							
	建矿时间	2007			生产现状	生产	采空区面积 m ²		0								
采矿方式					露天开采	开采层位		下古生界富拉堡子变粒岩									
采矿 占用 破坏 土地	露天采场		选矿厂			工业广场			废石堆放场/成品堆料场		运输道路		总计	已治理 面积 m ²			
	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/条	面积/m ²	面积/m ²	面积/m ²					
	2	51943	1	6829	1	6875	4/1	11823	5	4632	82102	0					
	占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²			占用土地情况/m ²			破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²						
	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0	耕地	基本农田	0		
		其它耕地	8270		其它耕地	248		其它耕地	734		其它耕地	4262		其它耕地	1170		
		小计 m ²	8270		小计 m ²	248		小计 m ²	734		小计 m ²	4262		小计 m ²	1170		
	林地	222	林地	2976	林地	0	林地	336	林地	318							
	其他土地	43451	其他土地	3605	其他土地	6141	其他土地	7225	其他土地	3144							
合计 m ²	43673	合计 m ²	6581	合计 m ²	6141	合计 m ²	7225	合计 m ²	3462								
采矿固 体废弃 物排放	类 型		年排放量/10 ⁴ m ³			年综合利用量/10 ⁴ m ³			累计积存量/10 ⁴ m ³		主要利用方式/10 ⁴ m ³						

附表 1 (续)

含水层破坏情况	影响含水层的类型			区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²			地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²			受影响的对象			
	—			—			—		—						
地形地貌景观破坏	破坏地地形地貌景观类型			被破坏的面积/m ²			破坏程度					修复的难易程度			
	压占、挖损			82102			较严重					较容易			
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²	
							死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	危 害					发生原因	防治情况	治理面积/m ²
								死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

矿山企业：法库县富拉堡硅灰石有限责任公司

填表单位：辽宁省有色地质勘查总院有限责任公司

填表日期：2022年6月