

矿山地质环境现状调查表

企业名称		辽宁安吉尔天龙泉水业有限公司		通讯地址		***			邮编		法人代表		郭军	
电 话	***	传 真		坐 标		经 度: ***	纬 度: ***	矿 类	水 气	矿 种	矿 泉 水			
矿山 基本 概况	企业规模	小 型		设计生产能力/10 ⁴ m ³ /a	***		设计服务年限					30 年		
经济类型	有限责任公司			实际生产能力/10 ⁴ m ³ /a	0		已服务年限							
矿山面积 km ²	***			生产现状		停 产	采空区面积/m ²					+78m~+38m		
建矿时间	1996			采矿方式		地下开采	开 采 层 位							
运输道路		水 厂		固体废弃物堆		地面塌陷		总计		已治理面积/m ²				
数量/个	面 积/m ²	数 量/个	面 积/m ²	数 量/个	面 积/m ²	数 量/个	面 积/m ²	数 量/个	面 积/m ²	面 积/m ²	面 积/m ²	面 积/m ²		
占用土地情况/m ²		1	6394									6394		
采 矿 占 用 破 坏 土 地		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²		破 坏 土 地 情 况/m ²		已治理面积/m ²				
耕 地	基 本 农 田		基 本 农 田		耕 地	基 本 农 田		耕 地	基 本 农 田	耕 地	基 本 农 田			
	其 它 耕 地		其 它 耕 地	0	其 它 耕 地		其 它 耕 地		其 它 耕 地	其 它 耕 地	其 它 耕 地	0		
小 计/m ²			小 计/m ²			小 计/m ²		小 计/m ²		小 计/m ²				
林 地			林 地	0	林 地		林 地		林 地		林 地	0		
其 它 土 地			其 它 土 地	6394	其 它 土 地		其 它 土 地		其 它 土 地		其 它 土 地	0		
合 计/m ²			合 计/m ²	6394	合 计/m ²		合 计/m ²		合 计/m ²		合 计/m ²	6394		
采 矿 固 体 废 弃 物 排 放		年 排 放 量/10 ⁴ m ³		年 综 合 利 用 量/10 ⁴ m ³		累 计 积 存 量/10 ⁴ m ³		主 要 利 用 方 式						
合 计														

矿山地质环境现状调查续表

含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象	
	构造裂隙水									
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m ²		破坏程度		修复的难易程度			
	山前坡洪积平原									
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²

矿山企业(盖章): 辽宁安吉尔天龙泉水业有限公司

填表单位(盖章): 辽宁安吉尔天龙泉水业有限公司 填表人: 李坤 填表日期: 2020年9月1日



210103010878
辽宁安吉尔天龙泉水业有限公司