

矿山环境现状调查表

企业名称		沈阳康利矿业有限公司		通讯地址	法库县慈恩寺乡汪家沟村		邮政编码	110415	法人代表	孙海涛	
电话	13998116177	传真	—	坐标	东经 123° 17' 21" 北纬 42° 31' 34"		矿类	非金属	矿种	片麻岩	
企业规模		小型矿山		设计生产能力	3.6		设计服务年限/年				
经济类型		个人独资企业		实际生产能力	—		已服务年限/年				
矿山面积/km ²		0.0106		生产现状		生产	采空区面积/m ²		开采深度/m	+145m~+125m	
建矿时间		2008		采矿方式		露天开采	开采矿体		片麻岩		
露天采场		工业场地		办公区		表土场		总计		已治理面积/m ²	
数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²		
1	21267	1	20312	2	1590	1	4073	1	47242	11009	
破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²			
旱地	—	旱地	231	旱地	—	旱地	—	旱地	231		
有林地	4100	有林地	—	有林地	—	有林地	—	有林地	4100	11009	
其他草地	17167	其他草地	20081	其他草地	1590	其他草地	4073	其他草地	42911		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
合计/m ²	21267	合计/m ²	20312	合计/m ²	1590	合计/m ²	4073	合计/m ²	47242	11009	
类型		年排放量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		累计积存量/10 ⁴ m ³		主要利用方式			
废石(土)		0.05		—		—		堆放			
煤矸石		—		—		—		—			
合计		0.05		—		—		—			

矿山基本情况

采矿破坏土地

采矿固体废物排放

水层 破坏情况	影响含水层类型		区域含水层遭受影响 或破坏的面积/m ²	地下水位最大下降幅度/m	含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象	
	发生 时间	发生 地点					发生 原因	防治 情况
地形地貌 景观破坏	基岩裂隙水		—	—	—	—	—	—
	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m ²	破坏程度		修复的难易程度		
	丘陵地貌		—	严重		中等		
采矿引起 的崩塌、泥 滑坡、泥 石流等情 况	种类	发生 时间	发生 地点	规模	影响范 围/m ²	体积 /m ³	危 害	
	—	—	—	—	—	—	死亡人 数/人	受伤人 数/人
	—	—	—	—	—	—	破坏房 屋/间	毁坏土 地/m ²
采矿引起 的地面塌 陷情况	发生 时间	发生 地点	规模	塌陷 坑/个	影响范 围/m ²	最大 长度/ m	危 害	
	—	—	—	—	—	—	死亡人 数/人	受伤人 数/人
	—	—	—	—	—	—	破坏房 屋/间	毁坏土 地/m ²
采矿引起 的地裂缝 情况	发生 时间	发生 地点	数量/ 个	最大 长度/ m	最大宽 度/m	最大 深度/ m	危 害	
	—	—	—	—	—	—	死亡人 数/人	受伤人 数/人
	—	—	—	—	—	—	破坏房 屋/间	毁坏土 地/m ²
							直接经济 损失/万元	治理面 积/m ²



矿山企业(盖章):沈阳康利矿业有限公司 填表单位(盖章):辽宁和信矿业技术咨询有限公司 填表日期:2021年2月5日

填表人:葛亚楠