

矿山地质环境现状调查表

矿山基本情况	企业名称	沈阳朝阳山矿泉水饮品有限公司			通讯地址		***		邮编		法人代表	褚军
	电话	***	传真		坐标	经度：*** 纬度：***		矿类	水气	矿种	矿泉水	
	企业规模	小型			设计生产能力/10 ⁴ m ³ /a		***		设计服务年限		30年	
	经济类型	有限责任公司			实际生产能力/10 ⁴ m ³ /a		0		已服务年限		2.5年	
	矿山面积 km ²	***			生产现状		停产		采空区面积/m ²		开采深度/m	
采矿概况	建矿时间	2004			采矿方式		地下开采		开采层位		灰黑色斜长角闪岩断裂破碎带	
	运输道路		水厂		固体废物堆		地面塌陷		总计		已治理面积/m ²	
	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	数量/个	面积/m ²	面积/m ²			
	1	797	1	10310					11107			
	占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		占用土地情况/m ²		破坏土地情况/m ²					
采矿占用破坏土地	基本农田	基本农田		基本农田		基本农田		基本农田				
	其它耕地	其它耕地		其它耕地		其它耕地		其它耕地		1480		
	小计/m ²	小计/m ²		小计/m ²		小计/m ²		小计/m ²				
	林地	林地		林地		林地		林地		1896		
	其它土地	其它土地		其它土地		其它土地		其它土地		7731		
合计/m ²		797		10310		10310		合计/m ²		11107		
采矿固体废物排放	类型		年排放量/10 ⁴ m ³		年综合利用量/10 ⁴ m ³		累计积存量/10 ⁴ m ³		主要利用方式			
	合计											

矿山地质环境现状调查续表

含水层破坏情况	影响含水层的类型		区域含水层遭受影响或破坏的面积/km ²		地下水位最大下降幅度/m		含水层被疏干的面积/m ²		受影响的对象						
	构造裂隙水														
地形地貌景观破坏	破坏的地形地貌景观类型		被破坏的面积/m ²		破坏程度				修复的难易程度						
	山前坡洪积平原														
采矿引起的崩塌、滑坡、泥石流等情况	种类	发生时间	发生地点	规模	影响范围/m ²	体积/m ³	死亡人数/人	危 害			发生原因	防治情况	治理面积/m ²		
								受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元				
采矿引起的地面塌陷情况	发生时间	发生地点	规模	塌陷坑/个	影响范围/m ²	最大长度/m	最大深度/m	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m ²
采矿引起的地裂缝情况	发生时间	发生地点	数量/个	最大长度/m	最大宽度/m	最大深度/m	走向	死亡人数/人	受伤人数/人	破坏房屋/间	毁坏土地/m ²	直接经济损失/万元	发生原因	防治情况	治理面积/m ²

矿山企业（盖章）：沈阳朝阳山矿泉水有限公司 填表单位（盖章）：沈阳朝阳山矿泉水有限公司 填表人：李坤 填表日期：2020年9月1日

