

建设工程规划核实批前公示板



公示信息

沈阳千缘易赛置业有限公司位于沈阳市浑南区新优街7号“居住、商业”项目规划核实批前公示
沈阳千缘易赛置业有限公司位于沈阳市浑南区新优街7号“居住、商业”项目申请办理《建设工程规划核实通知书》。其中8#、9#、14#号楼存在封露台等情况，现予以公开征求意见。

1. 公示及收集意见日期：2023年5月18日--2023年5月26日（7个工作日）
2. 利害关系人可在公示有效期内以下途径咨询或提出意见：

咨询电话：

审批部门：沈阳市自然资源局，024-24820955；

建设单位：沈阳千缘易赛置业有限公司，024-23751549；

测绘单位：辽宁中浩智达测绘有限公司，13166671995；

信函请邮寄至：沈阳市浑南区全运路109号（创新天地H座9楼）沈阳市自然资源局浑南分局审批科

邮编：110167

电子邮箱：hnspk-zrzyj@shenyang.gov.cn

3. 反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息；如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见。
4. 本方案涉及的利害关系人依法享有陈述、申辩以及申请听证等权利，逾期未申请则视为放弃上述权利。

沈阳市自然资源局
2023年5月18日

关于“居住、商业”项目存在封露台等情况统计表

序号	楼号	户	形式	备注	序号	楼号	户	形式	备注
1		1-1-1	下沉庭院架子和楼梯	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	25		1-1-1	下沉式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
2		1-5-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	26		1-4-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
3		1-1-2	下沉庭院架子和楼梯	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	27		1-5-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
4		1-4-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	28		1-1-2	下沉式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
5		1-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	29		1-4-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
6		2-1-1	下沉庭院和楼梯	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	30		1-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
7		2-4-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	31		2-1-1	下沉式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
8		2-5-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	32		2-4-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
9		2-5-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	33		2-5-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
10		2-1-1	下沉式庭院	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	34		2-4-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
11		2-4-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	35		2-5-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
12		2-4-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	36		2-4-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
13		2-4-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	37		2-4-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
14		2-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	38		2-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
15		1-1-1	下沉庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	39		3-1-1	下沉庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
16		1-4-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	40		3-1-1	下沉庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
17		1-4-1	下沉庭院和楼梯	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	41		3-1-1	下沉庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
18		1-4-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	42		3-5-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
19		1-4-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	43		3-5-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
20		1-5-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	44		3-1-2	下沉式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
21		2-1-1	下沉式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	45		3-1-2	下沉式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
22		2-1-2	下沉式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	46		3-4-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
23		2-4-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	47		3-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
24		2-5-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形					