

建设工程规划核实批前公示板



公示信息

沈阳千缘易赛置业有限公司位于沈阳市浑南区新优街7号“居住、商业”项目规划核实批前公示

沈阳千缘易赛置业有限公司位于沈阳市浑南区新优街7号“居住、商业”项目申请办理《建设工程规划核实通知书》。其中5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、14#号楼存在封露台等情况，现予以公开征求意见。

1. 公示及收集意见日期：2023年4月25日—2023年5月6日（7个工作日）

2. 利害关系人可在公示有效期内以下途径咨询或提出意见：

①咨询电话：

审批部门：沈阳市自然资源局，024-24820955；

建设单位：沈阳千缘易赛置业有限公司，024-23751549；

测绘单位：辽宁中浩智达测绘有限公司，13166671995；

②信函请邮寄至：沈阳市浑南区全运路109号（创新天地H座9楼）沈阳市自然资源局浑南分局审批科 邮编：110167

③电子邮箱：hnspk-zrzyj@shenyang.gov.cn

3. 反馈意见请注明联系人真实姓名、电话、地址等信息；如因信息不完整或不真实导致无法核对相关情况的，视为无效意见。

4. 本方案涉及的利害关系人依法享有陈述、申辩以及申请听证等权利，逾期未申请则视为放弃上述权利。

沈阳市自然资源局
2023年4月25日

关于“居住、商业”项目存在封露台等情况统计表

序号	楼号	户	形式	备注	序号	楼号	户	形式	备注
1	5#	1-1	封下式庭院	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	51	7#	3-5-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
2		1-6	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	52		3-6-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
3		1-1-2	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	53		3-1-2	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
4		1-5-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	54			封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
5		2-1	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	55		3-6-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
6		2-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	56			封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
7		2-6-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	57		3-1-1	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
8		房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	58	封露台			建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	
9		2-1-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	59		1-5-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
10			封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	60		1-4-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
11		2-6-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	61		1-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
12		房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	62	封露台			建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	
13		3-1-1	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	63		2-4-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
14			封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	64		2-5-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
15	3-6-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	65	2-1-2	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形		
16		房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	66		封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形		
17	3-1-2	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	67	2-4-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形		
18		封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	68	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形			
19	3-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	69	2-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形		
20		封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	70		封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形		
21	6#	2-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	71	9#	1-1-1	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
22		1-1-1	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	72		1-4-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
23		1-5-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	73		1-1-2	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
24		1-1-2	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	74		1-4-2	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
25		1-6-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	75		1-6-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
26		2-1	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	76		2-1-1	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
27		2-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	77		2-1-2	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
28		2-6-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	78		2-4-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
29		2-1-2	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	79		2-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
30			封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	80		1-1-1	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
31		2-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	81		1-4-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形
32		2-6-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	82		1-1-2	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形
33		1-1-1	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	83		封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	
34			封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	84		封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	
35	1-5-1	封露台	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	85	1-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形		
36	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	86	2-1-1	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形			
37	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	87		封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形			
38	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	88	2-4-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形			
39	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	89	2-1-2	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形			
40	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	90		封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形			
41	1-6-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	91	1-1-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形		
42	2-1	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	92		封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形		
43	2-5-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	93	1-1-1	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形		
44	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	94	房屋扩建		建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形			
45	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	95	1-1-2	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形			
46	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	96	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形				
47	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	97	1-5-2	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形			
48	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	98		房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形			
49	2-6-2	房屋扩建	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	99	2-1-1	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形		
50	3-1-1	封下式庭院	建筑南侧存在与工程规划审批不一致情形	100		2-5-1	封露台	建筑北侧存在与工程规划审批不一致情形	